



2.10. NARYŚLNE METODY W STATYCE UKŁADÓW PRASKICH

1) Wypodkowały dwie siły w układzie zbieżnym

Plan siły 1: k




Wielobok siły 1 cm = n N




Po zakończeniu zwrotu wypodkowej - układ równowagowy.

2) Wypodkowały zbieżnego układu sił

Plan siły 1: k




Wielobok siły 1 cm = n N




3) Rozkład siły na dwie siły zbieżne


Plan siły 1: k




Wielobok siły 1 cm = n N




7. Rozkład siły na dwa wty równoległe do niej




8. Wypadek ułóżu niezbieżnego




4) Moment siły względem punktu




5) Moment ulokowane równoleglego. Wielobok sześciowrzędowy. Wykresowe.



6) Moment parę sił




11. Rozkład siły na trzy siły niezbędne - ZAGADNIENIE CULHAWA



$$\vec{P} \rightarrow \vec{P}_1 + \vec{C}$$



$$\vec{C} \rightarrow \vec{P}_2 + \vec{P}_3$$

$$\vec{P} \rightarrow \vec{P}_1 + \vec{P}_2 + \vec{P}_3$$



Uwaga: Po zastosowaniu zwrotów P_i - układ równoważący siły P , a układ sił figur z siłą P zrównoważony

12. Wykresowe warunki (oznaki) równowagi układu złożonego





Układ złożony może być sprawdzany jedynie do wypiętliwości (nie do pełni siły), a zatem oznaką (warunkiem) równowagi układu złożonego jest zamknięty wielobok sił.

Trzy siły mogą być w równowadze jedynie wtedy, gdy tworzą układ zamknięty.

Dwie siły mogą być w równowadze jedynie wtedy, gdy leżą we wspólnym prostym.

13. Wykresne warunki równowagi układu niezbiernego

Układ niezbierny może się sprowadzić do wypiętłowej lub do pęty si^{u} , lub do pęty si^{u} , a zatem warunkiem równowagi układu niezbiernego jest zamknięty wielobok sił i zamknięty wielobok sennowy (słojne promienie leżą na jednej prostej).



W przypadku $M \neq 0$, gdy dzierające wędrów promieni 1 i 5 tworzą pęte si^{u} . W zrównoważonym układzie niezbiernym występuje nie mniej niż cztery siły. W zrównoważonym układzie równoległym występują nie mniej niż trzy siły.

PRZYKŁAD:

Wyznaczyć siłę R_1 dzierającej wędrów prostej "a" oraz siłę R_2 przechodzącej przez punkt A takie, aby był w równowadze z ciągnem siłami.

